Cuidado de Forbo Colorex sin control ESD

Recomendaciones para el cuidado de

- Colorex (Instalaciones sin control ESD)
- Colorex Plus básico

Consulte y siga siempre las recomendaciones de la ***Guía general de cuidado de pisos de Forbo*** antes de iniciar cualquier proceso de limpieza. En caso de que surja alguna circunstancia especial o inusual, contacte al servicio de asistencia y capacitación de productos Forbo antes de continuar con la limpieza.

Limpieza inicial

Los pisos recién instalados deben protegerse de la suciedad de la construcción, tránsito y daños. En todas las instalaciones nuevas expuestas a la suciedad y tránsito habitual de la construcción se deberán realizar procedimientos de limpieza inicial. Se recomienda esperar un mínimo de cinco días antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza en húmedo, con el fin de permitir que el adhesivo se seque y cure adecuadamente. Este plazo puede variar en función del sustrato, las condiciones de la obra y/o el adhesivo utilizado. Los procedimientos de limpieza pueden realizarse inmediatamente sobre Forbo Colorex Plus básico. Para más información comuníquese con el servicio de asistencia y capacitación de productos Forbo.





1. Limpie todos los residuos de la superficie con una mopa para polvo, barriendo o aspirando.




2. Mezcle una solución limpiadora diluyendo un producto limpiador con un pH neutro siguiendo estrictamente las recomendaciones del fabricante. El pH de la solución limpiadora debe oscilar entre 6.0 y 8.0.




3. Aplique la solución limpiadora sobre el piso y espere entre 5 y 10 minutos. En pisos muy sucios puede requerirse un tiempo de espera adicional.

   NOTA: Cuando utilice una máquina fregadora automática es recomendable fregar dos veces los pisos muy sucios.







4. Limpie el piso con una máquina de 175 RPM o una fregadora automática usando una almohadilla roja 3M™ #5100 o su equivalente. Para cargas de suciedad más pesadas o para eliminar residuos de adhesivo, utilice una almohadilla 3M™ Topline #5000 o su equivalente, aunque esta almohadilla NO debe utilizarse de forma regular como reemplazo de la almohadilla roja 3M™ #5100.




5. Retire la solución limpiadora con una aspiradora para líquidos/ sólidos o una fregadora automática.





6. Si utiliza un limpiador que requiere ser enjuagado, enjuague toda la superficie con un trapeador limpio utilizando agua limpia y fría. Recoja el agua del enjuague con una aspiradora para líquidos/ sólidos o una fregadora automática.



7. Espere a que el piso se seque completamente antes de permitir la circulación.

Cuidado de Forbo Colorex sin control ESD




8. Si se desea, se puede llevar a cabo una de las siguientes acciones:

   a. Para conseguir un brillo suave, pula el piso en seco con una máquina de 175 rpm utilizando una almohadilla roja 3M™ n.º 5100 o su equivalente, y a continuación, límpielo con un trapeador para polvo.




   b. Para conseguir un brillo intenso, pula el piso en seco con una pulidora de alta velocidad utilizando una almohadilla 3M™ Eraser Pad n.º 3600 o su equivalente, y a continuación, límpielo con una mopa para polvo.

Limpieza de rutina

La limpieza debe realizarse como mínimo una vez al día, dependiendo de la aplicación, el tipo de circulación y las horas de actividad.





1. Las manchas o derrames deberán limpiarse inmediatamente con una solución limpiadora de pH neutro y un paño limpio o un trapeador húmedo. El pH de la solución limpiadora debe oscilar entre 6.0 y 8.0. Enjuague la zona afectada con agua limpia y fría. Espere a que el piso se seque completamente antes de permitir la circulación.





2. Limpie todos los residuos de la superficie con una mopa para polvo, barriendo o aspirando.





3. Mezcle una solución limpiadora diluyendo un limpiador con un pH neutro siguiendo estrictamente las recomendaciones del fabricante. El pH de la solución limpiadora debe oscilar entre 6.0 y 8.0.





4. Pase un trapeador húmedo con la solución limpiadora o friegue el piso con una fregadora automática y una almohadilla roja 3M™ #5100 o su equivalente.





5. Si utiliza un limpiador que requiere ser enjuagado, enjuague toda la superficie con un trapeador limpio utilizando agua limpia y fría. Retire el agua de enjuagado con una aspiradora para líquidos/ sólidos o una fregadora automática.



6. Espere a que el piso se seque completamente antes de permitir la circulación.

Cuidado de Forbo Colorex sin control ESD

Limpieza intermedia

La limpieza intermedia es importante para limpiar a fondo los pisos Forbo Colorex y Forbo Colorex EC Plus. Seguir periódicamente los pasos que se indican a continuación contribuirá a mantener el buen aspecto general del piso. Un buen indicio de que es necesario realizar una limpieza intermedia es cuando la limpieza de rutina no consigue eliminar la suciedad del piso.





1. Limpie todos los residuos de la superficie con una mopa para polvo, barriendo o aspirando.





2. Mezcle una solución limpiadora diluyendo un limpiador de uso general siguiendo estrictamente las recomendaciones del fabricante. El pH de la solución limpiadora debe oscilar entre 8.0 y 10.4.




3. Aplique la solución limpiadora sobre el piso y espere entre 5 y 10 minutos. En pisos muy sucios puede requerirse un tiempo de espera adicional.

   NOTA: Cuando utilice una máquina fregadora automática es recomendable fregar dos veces los pisos muy sucios.





4. Friegue el piso con una fregadora de pisos de 175 RPM o una fregadora automática utilizando una almohadilla 3M™ Topline #5000 o su equivalente. Esta almohadilla NO debe utilizarse de forma regular como reemplazo de la almohadilla roja 3M™ #5100 en la limpieza de rutina.




5. Retire la solución limpiadora con una aspiradora para líquidos/ sólidos o una fregadora automática.





6. Enjuague toda la superficie con un trapeador limpio usando agua limpia y fría. Retire el agua de enjuagado con una aspiradora para líquidos/ sólidos o una fregadora automática.



7. Espere a que el piso se seque completamente antes de permitir la circulación.

8. Si se desea, se puede llevar a cabo una de las siguientes acciones:




   a. Para conseguir un brillo suave, pula el piso en seco con una máquina de 175 rpm utilizando una almohadilla roja 3M™ n.º 5100 o su equivalente, y a continuación, límpielo con un trapeador para polvo.




   b. Para conseguir un brillo intenso, pula el piso en seco con una pulidora de alta velocidad utilizando una almohadilla 3M™ Eraser Pad n.º 3600 o su equivalente, y a continuación, límpielo con una mopa para polvo.

Cuidado de Forbo Colorex sin control ESD

NOTA: Las condiciones meteorológicas, el tráfico y la ubicación geográfica influirán en la frecuencia con la que deberá realizarse este procedimiento. Por ejemplo, en zonas donde hay una gran cantidad de nieve y se utilizan productos químicos durante los meses de invierno, probablemente será necesario realizar este procedimiento con mayor frecuencia. En climas secos, o donde hay menos suciedad, puede no ser necesario realizar este procedimiento con tanta frecuencia.

ALMOHADILLAS ESPECIALIZADAS: Existen almohadillas especiales para reparar microabrasiones y pulir pisos resilientes, entre las que se incluyen algunas ligeramente abrasivas, como las almohadillas de diamante. Póngase en contacto con el fabricante o el proveedor de las almohadillas para obtener recomendaciones específicas sobre su uso con Forbo Colorex y Forbo Colorex EC Plus. Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico y formación de Forbo antes de utilizar cualquier almohadilla que no sea la recomendada en esta guía para evitar dañar el piso.

Para más información visite www.forboflooringNA.com o comuníquese con el servicio de asistencia y capacitación de productos Forbo llamando al 1-800-842-7839.