

お取引様各位

2025年4月23日
 フォルボ・ジークリング・ジャパン 株式会社
 ベルト営業本部 異 正明

プロシール加工販売中止のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

以下の理由にてプロシール加工の販売中止を連絡させていただきます。諸般の事情を勘案し何卒ご理解下さる様お願い申し上げます。

敬具

記

1) 終了時期

- ・2025年6月末日までプロシール加工の受注を承ります。
- *適切な納期品に限ります。

2) 販売中止理由

- ・プロシール専用加工機の老朽化による加工精度の低下
- ・ベルトエッジシール加工方法として、スマートシールへの切替えが進んでいること
- ・プロシール材料の改正食品衛生法対応にあたり、新規材料の価格高騰、購入ロットの増加により提供価格を維持することが困難なこと

3) 継続受注のある以下タイプは、有効な代替が無くしばらく間、継続することとなります。

品番	品目
994106	E 4/1 U0/U6 GSTR-Q-HW (GY)
994334	E 18/2 V5/V10 MT/GL-Q (W)
900042	E 12/2 U0/UH (FT)
904367	E 8/2 V5/V15 MT/GL-Q (W)
906828	E 3/1 U0/S3 HACCP-FF-PS (W) FDA

・注意：上記5タイプ以外のプロシール対応はいたしません。

：加工継続しますがプロシール専用加工機の老朽化問題を抱えております。

4) スマートシール加工の注意点

- ・表面にパターン付きベルトは、両端の約 15 mmが平滑になります。
- ・表面平滑ベルトは、スマートシール部と母材の表面性状が微妙に変わります。
* ご依頼をいただければカットサンプルを作成し現品で確認することも可能です。
- ・エンドレス加工は、Z エンドレス・ステップ Z エンドレス加工に変更する必要あり。
* ベルト総厚の変化のある、ラップエンドレス対応が不可となります。
- ・ポリオレフィン・シリコン材などスマートシール対応ができないタイプがあります。
- ・プロシールと同様に広幅品・長物についても加工上の制約が発生します。具体的な寸法については、問合せ下さる様お願いします。
- ・ベルト幅が 100 mm未満の場合、波打ちが発生（特に 1 プライ製品）する場合があります。適切な張率を掛けることで解消するレベルとなります。ご了承下さる様お願いします。

今後共より一層のサービスに努め、且つ、高品質で安心・安全な製品の安定供給に努めさせていただく所存でございますので、ご愛顧のほどをお願い申し上げます。

以上