



## Hoito-ohje

**Tuote:** Colorex SD ja EC

### Rakennussiivous

Oikein tehty rakennussiivous on yksi tärkeimmistä siivousvaiheista käyttöiän aikana. Virheellisesti suoritettu rakennussiivous voi vahingoittaa lattiaa ja hankaloittaa lattian hoitoa ja puhdistusta jatkossa.

- Poista irtolika kuivilla siivousmenetelmillä esim. imuroimalla tai moppaamalla.
- Puhdista sitten lattia neutraalilla puhdistusaineella (pH 6-8) ja vedellä. Käytä puhdistamisessa niin vähän vettä kuin mahdollista. Suorita pesu koneellisesti joko yhdistelmäkonella tai lattianhoitokoneella ja käytä punaista laikkaa.
- Poista pesuliuos nopeasti lattialta yhdistelmäkonella tai vesi-imurilla uudelleen likaantumisen estämiseksi.
- Huuhtelee lattia huolellisesti vähintään kahteen kertaan.
- Anna lattian kuivua.
- Kuivakiillota lattia lattianhoitokoneella ja kiillotuslaikalla.

### Suojaus

Colorex SD ja EC ovat sähköjohtavia lattioita, joita ei saa vahata tavallisilla vahoilla. Jos suojausta kuitenkin tarvitaan, käyttäjän on tarkistettava tuotteen (vahan) sähköjohtavat ominaisuudet valmistajalta. Suoja-aineen on oltava ESD- latioille soveltuva.

Käytettäessä Colorexiä® normaalin tilan lattiasa, voidaan se vahata metalloidulla vesivahalla.

### Ylläpitosiivous ja hoito

#### Päivittäinen siivous

Kuiva- ja nihkeämoppaus. Käytettäviä moppeja ei saa käsitellä silikonipitoisilla aineilla.

#### Tarvittaessa

Kosteapyyhi lattia hyvin puristetulla lattiapyyhkeellä tai mopilla tai käytä yhdistelmäkonetta. Käytä neutraalia puhdistusainetta. Älä koskaan käytä puhdistustuotteita, jotka voivat muuttaa lattian sähkönjohtokykyä.

#### Jaksottainen hoito

Kuivakiillota lattia lattianhoitokoneella ja kiillotuslaikalla. Voimakkaasti likaantuneiden lattioiden puhdistukseen voidaan käyttää sinistä laikkaa ja matalakierroksista lattianhoitokonetta.


## Korjaus

Colorexin® syvät ja pitkät naarmut, reiät, syöpyneet kohdat ja muut pahat pintavauriot voidaan korjata helposti jälkiä jättämättä ja ilman, että lattian ominaisuudet kärsivät. Colorexin® täysi korjattavuus on ainutlaatuinen ominaisuus, jonka mahdollistavat laattojen täydellinen homogeenisuus ja pieni notkistinaineepitoisuus.



### Hankaava puhdistus

Kemikaalien aiheuttama syöpyminen, himmentyminen ja värimuutokset, vaikeat tahrat ym. voidaan poistaa hankaamalla käyttäen normaalia epäkeskohiomakonetta. Aloita karkealla hiekkapaperilaikalla ja viimeistele hienolla laikalla. Kiillota lopuksi korjattu kohta punaisella laikalla. Tämä palauttaa Colorexin® alkuperäisen pintalaadun.



### Homogeeninen hitsaus

Syvät naarmut ja muut fyysiset vauriot voidaan korjata homogeenisella hitsauksella. Leikkaa liuska Colorex®-laatasta, joka on samanvärisen kuin korjattava lattia. Liu'uta liuska kuumailmapuhaltimen taso-hitsaussuuttimeen ja hitsaa se suoraan vaurioituneeseen kohtaan. Lämpötilan tulee olla n. 400–450 °C. Poista ylimääräinen materiaali terävällä, sirpinmuotoisella veitsellä. Hio ja kiillota korjattu kohta.