

Рекомендации по хранению и транспортировке Colorex EC|SD

Следует соблюдать следующие условия хранения материалов:

- 1) Обращаться с паллетами аккуратно.
- 2) Паллеты хранят и транспортируют в один ряд. Не допускается падение паллет.
- 3) Не хранить и не перевозить материал при высоких температурах и высокой влажности.

Таблица рекомендованной температуры и влажности при транспортировке и хранении

	Транспортировка	Хранение	Ремарки
Температура	< 40°C	< 40°C	Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей на упаковки
Влажность	-	-	Укрывать от дождя и влаги упаковки
Возможность ставить паллеты друг на друга	НЕТ	НЕТ	

Общие условия:

- Хранить материал в оригинальной упаковке производителя
- Хранить в крытых помещениях, где сухо, имеется вентиляция и нет прямого воздействия света. Пол/поверхность для хранения должна быть ровной, гладкой без острых предметов или краев, которые могут повредить материал.
- Температура в помещении от +5°C до +25°C, короткое воздействие вариации температуры от рекомендованной возможно, но не более чем на $\pm 10^\circ\text{C}$. Закрывать материал от влаги, механического и химического воздействия, защищать от попадания загрязнений.
- Хранить на расстоянии от обогревательных элементов здания и световых приборов.

Транспортировка материала

- Загрузка и разгрузка должна осуществляться правильными погрузчиками, которые не могут повредить материал и упаковку
- Загрузка только в крытый транспорт в соответствие с рекомендациями к загрузке для данного типа грузовика или контейнера и только в оригинальной заводской упаковке.
- Загрузка послойная для защиты от повреждения
- Запрещается бросать материал или упаковку во время загрузки или разгрузки товара,
- Груз должен быть закреплен против сдвигов, защищен от намокания, загрязнения и механического, химического воздействия,
- Допускается транспортировка груза при минимальной температуре -5°C с обязательным условиям дополнительной защиты груза от сдвига. Не допускается долгосрочное воздействия холода на груз поскольку ПВХ чувствителен к механическим повреждениям при такой температуре,
- Условия хранения при транспортировке в грузовике должны быть такими же как и в складском помещении (см. пункт Хранения материала).

Хранение ПВХ шнуров

- Хранить в оригинальной упаковке производителя
- В закрытых сухих помещениях с вариацией температуры от $+5^\circ\text{C}$ до $+25^\circ\text{C}$, защищать от воздействия прямых лучей света,
- На расстоянии минимум 1 метра от обогревательных элементов
- Не допускать механического и химического воздействия, попадания влаги и грязи

Транспортировка ПВХ шнуров

- Загрузка и разгрузка должна осуществляться правильными погрузчиками, которые не могут повредить материал и упаковку
- Загрузка только в крытый транспорт в соответствии с рекомендациями к загрузке для данного типа грузовика или контейнера и только в оригинальной заводской упаковке.
- Загрузка послойная для защиты от повреждения
- Запрещается бросать материал или упаковку во время загрузки или разгрузки товара,
- Груз должен быть закреплен против сдвигов, защищен от намокания, загрязнения и механического, химического воздействия,
- Хранение при транспортировке должно быть в соответствии с пунктом по хранению в помещении (т.е. температура +5°C до +25°C).