

Onderhoud Westbond tapijttegels

Dagelijks onderhoud

De entree en andere mogelijke probleemgebieden dienen te worden voorzien van goede entreevloerbedekking zoals Coral teneinde de hoeveelheid binnengelopen vuil en vocht tot een minimum te beperken. Ook dient te worden vermeden dat het onderhoud van andere vloerbedekkingen zoals hout of steen schade berokkend aan het tapijt.

Alle tapijtoppervlakken dienen volledig te worden gestofzuigd. Dit is het belangrijkste onderdeel van het tapijtonderhoud. Het dient dagelijks te gebeuren waarbij de stofzuiger tenminste vier maal over ieder stuk tapijt wordt bewogen. In intensief belopen gebieden zoals de receptie, lifthallen en gangen dient het stofzuigen met extra zorgvuldigheid te gebeuren. Goed stofzuigen kan alleen met een goede stofzuiger; alleen machines met elektrisch aangedreven borstelmondstuk zijn geschikt voor gebruik op tapijt. De roterende borstel klopt het stof uit de pool en richt deze weer recht op waarna het vacuüm zorgt voor de afvoer van het vuil.

Controleer de werking van de borstel regelmatig en vervang de stofzak en de filters op tijd. Door het dagelijks onderhoud op de juiste wijze te ondernemen kan 95 % van het vuil uit het tapijt verwijderd worden waardoor het tapijt er langdurig goed blijft uit zien en ook de levensduur wordt verlengd.

Ook vlekverwijdering dient bij voorkeur dagelijks te gebeuren, verse vlekken zijn eenvoudiger te verwijderen dan ingedroogde.

Periodiek onderhoud

In overleg met een gespecialiseerd bedrijf in vloeronderhoud dient een plan van aanpak betreffende het periodiek onderhoud te worden gemaakt. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het gebruik van de vloerbedekking en externe omstandigheden zoals de hoeveelheid binnengelopen vocht.

Een reinigingsplan zou er als volgt kunnen uitzien:

Maandelijks: Vlekverwijdering en het droog of nat reinigen van drukke verkeersgebieden .

Drie-maandelijks: Idem maar dan voor het gehele oppervlak.

Jaarlijks: Natreiniging van het gehele oppervlak waarbij reinigingsmiddelen worden gebruikt. Belangrijk hierbij is dat de juiste machines en middelen worden gebruikt en er geen zeepresten in het tapijt mogen achterblijven.

Na de reiniging kan de pool worden gericht met een tapijthark.

Bij klachten

Vaker voorkomende problemen

Het meest voorkomende probleem is het loslaten van de tegel van de vloer. Dit kan alleen opgelost worden door de tegel opnieuw vast te plakken. Controleer of een geschikte lijm is gebruikt.

Indien de tegels door een calamiteit, zoals waterschade, los zijn gekomen kan alleen een professioneel vloerenbedrijf zorgen voor het weer op veilige wijze leggen van de tegels. Gebieden waar de tegels niet goed liggen kunnen struikelgevaar opleveren en dienen dan ook niet belopen te worden.

Statische elektriciteit

Westbond tegels voldoen aan de normen betreffende staticiteit volgens IBM/ICL. Klachten zijn gewoonlijk te wijten aan een te lage luchtvochtigheid. Bij extreem lage luchtvochtigheidwaarden kan er zich een elektrische lading vormen tussen de vezels. De luchtvochtigheid dient niet onder de 40 % te komen.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben neem dan contact op met onze technical services afdeling: +31 (0)75 6273273