


BUZIL Polska Sp. z o.o. ul. J. Długosza 60 . 51-162 Wrocław

TECHNOLOGIA CZYSZCZENIA I PIELEGNACJI **WYKŁADZINY TYPU MARMOLEUM.** **FORBO FLOORING SYSTEMS.**



Marmoleum jest wykładziną naturalną złożoną w 97% z surowców naturalnych, z których 70% to szybko odnawialne; z zawartością 43% recyklatów. Oprócz głównego surowca, jakim jest olej lniany do produkcji niezbędne są mączka drzewna i wapienna, żywica, juta i barwniki.

To, co czyni Marmoleum tak niezwykłym, to surowce pozyskiwane z naturalnego środowiska, gdzie rosną i ulegają odnowieniu często już w ciągu 12 miesięcy. Juta i len są plonami corocznymi, zatem zbiera się je jak kukurydzę czy pszenicę. Pozyskiwanie żywicy to proces ciągły, a mączkę drzewną uzyskuje się z odpadu poprodukcyjnego w przemyśle drzewnym. Wapień występuje w naturze w dużej ilości.

BUZIL Polska Sp. z o.o.
ul. J. Długosza 60 . 51-162 Wrocław
T +48 71 376 6031 . F +48 71 376 6035
E-mail: biuro.polska@buzil.de . www.buzil.pl

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba: Wrocław. Krajowy Rejestr Handlowy we Wrocławiu, KRS 0000224899.

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen
T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880
E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com

Volks- und Raiffeisenbank Memmingen eG
(BLZ 731 900 00) 75787
IBAN: DE88 7319 0000 0000 0757 87
BIC: GENODEF1MM1

Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim
(BLZ 731 500 00) 380 172 403
IBAN: DE90 7315 0000 0380 1724 03
BIC: BYLADEM1MLM

Rechtsform: Kommanditgesellschaft . Sitz: Memmingen . HR Memmingen HRA 8871

Persönlich haftende Gesellschaft: BUZIL-WERK Wagner Beteiligungs GmbH, Sitz: Memmingen, HR Memmingen HRB 9011 . Geschäftsführer: Isabell Janoth, Klaus Karl

Czyszczenie gruntowne ;

W celu usunięcia zabrudzeń po pracach budowlanych lub starych powłokach polimerowych nałożonych jako nie fabryczne zabezpieczenie pozostawić środek **S 707 Corridor Unic Ultra** (1-3 l/10 l zimnej wody) lub **P 321 Planta Multi Stripper** (1-3 l / 10 l zimnej wody) na 10 minut do zadziałania na wykładzinie podłogowej szorować za pomocą jednotarczowej maszyny czyszczącej lub automatu do czyszczenia, użyć niebieskiego, zielonego lub czerwonego pada. Odessać brudny roztwór, następnie dokładnie przemyć podłogę czystą wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Czyszczenie specjalistyczne ;

W celu usunięcia starych powłokach polimerowych z zawartością poliuretanu nałożonych jako zabezpieczenie pozostawić środek **S 708 Corridor Power Stripper** (1-3 l/10 l zimnej wody) do rozpuszczenia warstw polimeru z poliuretanem.

Nałożyć środek rozcieńczony z wodą do zadziałania od 5 do 10 minut na wykładzinie podłogowej szorować za pomocą jednotarczowej maszyny czyszczącej lub automatu do czyszczenia, użyć niebieskiego, zielonego lub czerwonego pada.

Odessać brudny roztwór, następnie dokładnie przemyć podłogę czystą wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Czyszczenie intensywne ;

W przypadku silniejszych, mocno przylegających zabrudzeń nawierzchni zaleca się zastosowanie środka do czyszczenia intensywnego **S 766 Corridor Pur Clean** lub **HC 43 Maradin**. Czyszczenie należy przeprowadzić za pomocą jednotarczowej maszyny czyszczącej i pada w kolorze maksymalnie czerwonym lub pada z mikrofazy.

Środek do intensywnego czyszczenia **S 766 Corridor Pur Clean** lub **HC 43 Maradin** należy rozcieńczyć w stosunku 20 ml - 150 ml / 10 l zimnej wody i wlać do zbiornika maszyny jednotarczowej. Odessać brudny roztwór z wykładziny podłogowej. Środek do intensywnego czyszczenia **S 766 Corridor Pur Clean** lub **G 433 Aktiv** nadaje się do stosowania w automatach czyszczących. Wykładzinę można doczyszczać ręcznie w udziale uchwytu oraz pada koloru czerwonego.

Warstwy ochronne ;

W celu ochronny powierzchni można zastosować warstwy polimeru jako dodatkowe zabezpieczenie które jest łatwe w usunięciu i przedłuża eksploatację wykładziny. Do tego procesu

BUZIL Polska Sp. z o.o.
ul. J. Długosza 60 . 51-162 Wrocław
T +48 71 376 6031 . F +48 71 376 6035
E-mail: biuro.polska@buzil.de . www.buzil.pl

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba: Wrocław. Krajowy Rejestr Handlowy we Wrocławiu, KRS 0000224899.

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen
T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880
E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com

Volks- und Raiffeisenbank Memmingen eG
(BLZ 731 900 00) 75787
IBAN: DE88 7319 0000 0000 0757 87
BIC: GENODEF1MM1

Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim
(BLZ 731 500 00) 380 172 403
IBAN: DE90 7315 0000 0380 1724 03
BIC: BYLADEM1MLM

Rechtsform: Kommanditgesellschaft . Sitz: Memmingen . HR Memmingen HRA 8871

Persönlich haftende Gesellschaft: BUZIL-WERK Wagner Beteiligungs GmbH, Sitz: Memmingen, HR Memmingen HRB 9011 . Geschäftsführer: Isabell Janoth, Klaus Karl



posłużą powłoki polimerowe jak **S 741 Corridor Jewel** , **S 734 Corridor Glorin**, **P 320 Planta Multi Gloss** oraz **S 732 Corridor Complete**. Przy zaleceniach o małym stopniu połysku górnego stosujemy **S 737 Corridor Matt**. Polimery nakładamy w ilości minimum 2 warstw nakładką mopa , myjką z włókna lub innym narzędziem które pozwoli równomiernie rozprowadzić powłokę na wykładzinie.

Renowacja warstw ochronnych;

W celu szybkiego uzupełnienia zarysowań powłoki polimerowej lub jej ubytków zalecamy przygotowanie środka 1:1 z wodą **S 732 Corridor Complete** lub **S 735 Corridor Crystal** natrysko bezpośrednio przed maszyną polerującą min. 1200 obr./min.

Dezynfekcja ;

W celu profilaktyki dezynfekcji rozcieńczalny w wodzie **D 447 Budenat LM**(nr.pozwolenia 2191/05) w szerokim spektrum i dozowaniu 2 % na 15 minut również 7,5% na 1 minutę.

Pielęgnacja ;

W celu usunięcia zwykłych zabrudzeń zalecamy stosowanie środków pielęgnacyjnych takich jak **S 790 Corridor Cibreeze Wipe** , **S 780 Corridor Daily**, **P 315 Planta Clean** lub **S 766 Corridor Pur Clean** (20 -50 ml / 10 l zimnej wody). Produkty **S 790 Corridor Cibreeze Wipe** , **S 780 Corridor Daily**, **P 315 Planta Clean** można poddać polerowaniu w proporcji 1:3 z wodą i metodą natrysk pod maszyną do polerowania.

Usuwanie plam ;

Wszelkie plamy należy usuwać możliwie najszybciej jak tylko to możliwe. Większość plam należy bezpiecznie usunąć za pomocą ręcznika papierowego ,pada koloru czerwonego do ręcznego czyszczenia lub ścierki z mikrowłókna oraz rozcieńczonego środka typu **S 766 Corridor Pur Clean** lub **HC 43 Maradin** .

Nie stosujemy substancji na bazie rozpuszczalników zawierających np. aceton również chemii na bazie wodorotlenków oraz chemii na bazie chloru. Użycie tego typu substancji wprowadza ryzyko uszkodzeń i odbarwień chemicznych.

Buzil Werk Wagner GmbH & Co.KG z siedzibą na terenie Niemiec w miejscowości Memmingen przeprowadziło odpowiednie badania dla wykładzin Forbo w dziale badań i rozwoju. Potwierdzając bezpieczne, ekonomiczne i skuteczne użycie opisanych środków chemicznych wg. zaleceń oraz instrukcji do chemii. Karty charakterystyki produktów chemicznych wg. CLP ,

BUZIL Polska Sp. z o.o.
ul. J. Długosza 60 . 51-162 Wrocław
T +48 71 376 6031 . F +48 71 376 6035
E-mail: biuro.polska@buzil.de . www.buzil.pl

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba: Wrocław. Krajowy Rejestr Handlowy we Wrocławiu, KRS 0000224899.

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen
T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880
E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com

Volks- und Raiffeisenbank Memmingen eG
(BLZ 731 900 00) 75787
IBAN: DE88 7319 0000 0000 0757 87
BIC: GENODEF1MM1

Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim
(BLZ 731 500 00) 380 172 403
IBAN: DE90 7315 0000 0380 1724 03
BIC: BYLADEM1MLM

Rechtsform: Kommanditgesellschaft . Sitz: Memmingen . HR Memmingen HRA 8871

Persönlich haftende Gesellschaft: BUZIL-WERK Wagner Beteiligungs GmbH, Sitz: Memmingen, HR Memmingen HRB 9011 . Geschäftsführer: Isabell Janoth, Klaus Karl



karty techniczne , świadectwa ekologiczne dostępne na stronie www.buzil.pl w dziale produkty podłogi.

BUZIL Polska Sp. z o.o.
ul. J. Długosza 60 . 51-162 Wrocław
T +48 71 376 6031 . F +48 71 376 6035
E-mail: biuro.polska@buzil.de . www.buzil.pl

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba: Wrocław. Krajowy Rejestr Handlowy we Wrocławiu, KRS 0000224899.

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen
T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880
E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com

Volks- und Raiffeisenbank Memmingen eG
(BLZ 731 900 00) 75787
IBAN: DE88 7319 0000 0000 0757 87
BIC: GENODEF1MM1

Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim
(BLZ 731 500 00) 380 172 403
IBAN: DE90 7315 0000 0380 1724 03
BIC: BYLADEM1MLM

Rechtsform: Kommanditgesellschaft . Sitz: Memmingen . HR Memmingen HRA 8871

Persönlich haftende Gesellschaft: BUZIL-WERK Wagner Beteiligungs GmbH, Sitz: Memmingen, HR Memmingen HRB 9011 . Geschäftsführer: Isabell Janoth, Klaus Karl