

Системы напольных покрытий

Гомогенный винил Forbo — условия транспортировки и хранения

Для сохранения гомогенного винила в отличном состоянии до момента укладки необходимо соблюдать следующие рекомендации.

1. Транспортировка и погрузочно-разгрузочные работы

Горизонтальная транспортировка должна быть исключена. Если это невозможно из-за особенностей транспорта, допускается горизонтальная перевозка только на время транспортировки.

- Требования к транспортировке:
 - Обеспечить гладкую поверхность без острых предметов
 - Рекомендуемая температура: от +10°C до +25°C
 - Не требуется специальный температурный режим

Важные предупреждения:

- При низких температурах материал становится хрупким и может треснуть при ударах
- При высоких температурах возможна деформация и появление следов давления
- Неправильная горизонтальная транспортировка может привести к необратимым повреждениям



Правила транспортировки:

- При перевозке на паллете горизонтально — снять рулоны максимум через 48 часов
- Не допускать догрузки (не ставить паллеты, коробки на рулоны)
- Защищать рулоны от контакта с другими грузами
- Использовать широкие ремни с прокладкой между ними и рулонами
- Соблюдать общие правила погрузки транспорта

Меры предосторожности:

- Бережно обращаться при температуре ниже +10°C
- Избегать деформации при температуре выше +25°C
- Не бросать рулоны
- Не использовать крюки

2. Хранение гомогенного ПВХ покрытия

Основные требования к хранению:

- Хранить вертикально
- Избегать точек давления от стен, стеллажей и креплений
- Сохранять оригинальную упаковку
- Размещать в крытых, сухих, проветриваемых помещениях без прямого солнечного света
- Обеспечить ровную и гладкую поверхность для хранения

Температурный режим:

- Рекомендуемый диапазон: от +10°C до +25°C
- Дать время на адаптацию при отклонении от нормы
- Защищать от загрязнений, влаги и повреждений

Особые указания:

- Держать на безопасном расстоянии от отопительных приборов
- Избегать горизонтального хранения
- При необходимости горизонтального размещения (менее 48 часов) соблюдать температурный режим и ровность поверхности

Внимание! Несоблюдение указанных условий может привести к необратимой деформации рулонов

